



**SPRÁVA CHKO LUŽICKÉ HORY**  
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí  
tel.: 951 424 703  
e-mail: liberecko@nature.cz, luzhory@nature.cz  
IDDS: zqmdynq

dle rozdělovníku

NAŠE Č.J.: SR/1128/LI/2025 - 4

VYŘIZUJE: Ludmila Havrdová

V Jablonném v Podještědí: 14. 7. 2025

Věc: Sdělení k „lípě srdčité rostoucí na p. p. č. 89/1 v k. ú. Česká Kamenice kolidující s plánovanou přístavbou k domu čp. 852, U Koupaliště, 407 21, Česká Kamenice“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 78 odst. 1 a 3 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), na základě telefonní žádosti ze dne 30. 5. a písemné žádosti ze dne 7. 7. 2025, kterou předložila paní Jitka Chudobová, bytem U koupaliště 852, 407 21 Česká Kamenice (dále jen „žadatel“), vydává toto

### SDĚLENÍ

**ke kolizi „Přístavby k čp. 852, U koupaliště, 407 21, Česká Kamenice a stávající lípy srdčité rostoucí na pozemku p. č. 89/1, k. ú. Česká Kamenice (vlastník pozemku: Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Česká Kamenice)“ dle místního šetření konaného dne 3. 6. 2025.**

**Předmětem posuzování je vyhodnocení zdravotního a technického stavu lípy srdčité dotčené s plánovanou jednopodlažní přístavbou k čp. 852, U koupaliště, Česká Kamenice napojenou na severní stranu domu ve směru růstu lípy, s následným vyhodnocením, zda lípu zachovat na místě, a pokud ano, za jakých podmínek, či zda by bylo vhodné tuto lípu pokácet.**

Dotyčná vzrostlá lípa srdčitá (přibližný věk je 150 let) je dle SPPK 01 001:2018 Hodnocení stavu stromů zařazena do kategorie A, a proto **doporučujeme její zachování na místě.** V případě povolení přístavby budou v prostoru kořenové zóny i v prostoru koruny stromů prováděny stavební práce, při kterých je nutno dodržet SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Vzhledem ke stávajícímu svažitému terénu, ve kterém lípa roste (7,5 m od domu) a velikosti přístavby (šířka kontejneru 4 m, pokud bude povolena) bude nutné provést výkopové práce v oblasti kořenového systému stromu s následným vybudováním opěrné zdi. Zeminu bude nutné k poraněným kořenům opět co nejdříve přihnout zpět, aby nedocházelo k jejich usychání a vnikání patogenů a vzduchu do kořenového systému stromu.

Nadzemní stavební práce budou prováděny s co největším respektem ke kmeni a koruně stromu tak, aby došlo k jejímu co nejmenšímu poškození. Proto doporučujeme její ořez, jednak z důvodu vytvoření prostoru pro umístění přístavby a také pro zajištění stability stromu, respektive snížení těžiště stromu, které by se mohlo díky výkopovým pracím v kořenové zóně stromu změnit. Při ořezu je nutné zachovat přirozený habitus lípy a řídit se SPPK A02 002:2025 Řez stromů.

**Případnou stavbou dotčenou lípu srdčitou pozemek p. č. 89/1 v k. ú. Česká Kamenice je vhodné uchovat na místě a při stavebních pracích dbát SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti a SPPK A02 002:2025 Řez stromů. K zásahu výše uvedenému dle Zák. 114/1992 Sb. AOPK nevydává souhlas, ani není potřeba žádné povolení.**

Upozorňujeme, že změny oproti předloženým podkladům vyžadují nové posouzení Agenturou.

(PODESPSÁNO ELEKTRONICKY)  
Ing. Ludmila Havrdová, Ph.D., v. r.  
SPRÁVA CHKO LUŽICKÉ HORY