



Šetření průběhu hranice pozemku p.č.780/7
k.ú. Lrska
dne 19.09.2024
M 1:400



Legenda

-  dřevěný plot
-  drátěný plot

zsp - železný sloupek plotu
rzp - roh zděného pilíře

SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK)

===Č.B.=====Y=====X=====Poznámka=====

243- 1710	729941.81	962837.63	železný sloupek plotu
243- 1769	729926.79	962815.47	železný sloupek plotu
243- 1827	729912.38	962826.03	drátěný plot
243- 1886	729898.28	962836.82	dřevěný plot
243- 1944	729888.09	962844.46	roh zděného pilíře
243- 1950	729885.22	962840.23	roh zděného pilíře
1	729917.64	962810.45	železný sloupek plotu

Pozn.: průběh hranic byl šetřen na podkladě původních měřických náčrtů
ZPMZ č.13, 31 a 89 z dokumentace KP v Děčíně.